

Bona LinoPrime

Technický list

Rychleschnoucí 2-složkový PUR základní nátěr, který slouží jako "plnivo pórů" pro hloubkově vyčištěné a přebroušené podlahy typu linoleum. Zlepšuje rovnoměrný vzhled následující vrstvy nátěru, která může být aplikována obvykle již po 1 hodině od aplikace Bona LinoPrime.

- Slouží jako "plnivo pórů" a snižuje nasákavost
- Velmi rychlé schnutí
- Nízká spotřeba na m²
- Základní nátěr pro linoleum

Technická data

| | |
|--|--|
| Báze: | 2-složkový polyuretanový základní lak |
| Obsah sušiny: | cca 23% |
| Obsah VOC: | <1% |
| Stupeň lesku (při 60°): | 20% |
| Poměr tužení: | 1 díl tužidla Bona Pure Hardener na 19 dílů Bona LinoPrime |
| Doba zpracování: | cca 3 hod při 20°C (při vyšší teplotě kratší doba) |
| Ředění: | neředit |
| Doba schnutí: | cca 1-2 hod při 20°C/60% R.H. |
| Nářadí k aplikaci: | Bona Mikrovláknový váleček (5 mm) |
| Spotřeba: | 20-25 m ² /litr (40-50 g/m ²) na jeden nátěr |
| Bezpečnost: | lak: neklasifikován tužidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list) |
| Čištění náradí: | ihned po použití odstraňte zbytky materiálu vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem. |
| Trvanlivost: | 1 rok od data výroby v originálním neotevřeném obalu. |
| Skladování/přeprava: | teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem. |
| Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů: | společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. |
| Likvidace: | Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy. |
| Balení: | 3 x 5 litrů vč. tužidla (36 krabic na paletě) |

Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě.

Příprava

Vyčistěte povrch v závislosti na stupni jeho zašpinění a požadavcích (pomocí Bona Remove R nebo Bona PowerRemove R). Obecně platí, že podlaha by měla být dobře zbroušená, suchá a beze zbytku brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Poslední stupeň broušení by měl být proveden pomocí Bona Diamantového brusiva a techniky broušení za mokra. Pro finální povrch: pro barevné nátěry, zakončete zrnitostí P80, pro transparentní PUR nátěr, zakončete zrnitostí P120. Podlahy typu linoleum by měly být ošetřeny přípravkem Bona LinoPrime, před aplikací přípravku Bona Pure, nebo Bona Pure Colour. Dodržujte zvláštní pokyny pro Bona LinoPrime.

Optimální podmínky zpracování jsou 15-20°C a 40-60% relativní vlhkosti. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zvyšují dobu schnutí.

AKTUALIZACE 3/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Čestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/2

Elastic
System



Bona[®]



Ošetření povrchu

Renovace linolea:

- 1 x Bona LinoPrime
- 1-2 x Bona Pure Colour
- 1 x Bona Pure

Renovace linolea:

- 1 x Bona LinoPrime
- 1 x Bona Pure

Aplikace

1. Před aplikací lak Bona LinoPrime důkladně promíchejte a poté jej nalijte do míchací nádoby.
2. Přidejte tužidlo Bona Pure hardener – jednu láhev. Přilévejte pomalu, zatímco neustále směs mícháte. Míchejte minimálně jednu minutu. **Poznámka:** Tvrdidlo nesmí být přidáváno přímo do kanystru s lakem. Směs by neměla být míchána ručně, ale pouze mechanicky. Při míchání menšího množství laku se ujistěte, že je dodržen správný poměr tužidla a laku. Nechte směs chvíli reagovat – min. 5 minut. Po smíchání by měla být směs lak/tužidlo aplikována bezprostředně po namíchání, nebo do 3 hodin.
3. Naneste Bona LinoPrime technikou do kříže pomocí Bona mikrovláknového válečku Bona Microfiber Roller (5 mm). Ujistěte se že nenecháváte za sebou kaluže. Spotřeba je cca 20-25 m²/litr.

Následná aplikace přípravku Bona Pure, nebo Bona Pure Colour musí být provedena mezi 1 a 24 hodinou po předchozí aplikaci. V tomto časovém úseku není třeba mezibrousit. Po překročení limitu (> 24 hod) je doporučeno lak mezibrousit pomocí Bona Scrad Padu. Poté je třeba povrch vysát a vytřít vlhkým mopem.

Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor.

Údržba

Bona LinoPrime by nikdy neměl být použit jako finální povrchová úprava elastických podlah.

Dodržování zásad bezpečnosti:

Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na reklamaci. Uživatel je zodpovědný za ujistění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem povrchu a současně situací, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Předpokládá se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu při použití a zpracování produktu, stejně jako povinné označení příslušných technických standardů a směrnic, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou veškeré předchozí informace o produktu neplatné.

AKTUALIZACE 3/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Čestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 2/2